



# DL8938 头灯 IC


## 一、功能描述

- 1、产品采用 CMOS 工艺，自身功耗低。工作电压宽，抗干扰能力强。
- 2、头灯 IC，闪动频率为 2Hz。
- 3、SOS 脚对 VDD 打线时，按键长按 2s 以上进入 SOS 模式（即所有的灯一起快闪 3 次，慢闪 3 次，再快闪 3 次，如此循环）。SOS 脚若不打线，则无 SOS 模式。SOS 模式一周期为 6.8s。（以上时间均为灯闪频率为 2Hz 时的时间）
- 4、L1~L5 输出脚在 IC 内部各自对 VDD 接有 100KΩ 左右的电阻。

## 二、电特性

Characteristics	Sym	Min	Typ	Max	Unit	Remarks
工作电压	Vdd	2.2	4.5	5	V	
工作电流	I <sub>op</sub>			300	μA	No Load
静态电流	I <sub>sb</sub>			5	μA	
LED 推动电流	I <sub>ol</sub>	80			mA	Vdd=4.5V, Vds=1.7V
工作温度	Temp	0	25	60	°C	

## 三、参考电路图（衬底接 VDD）





四、功能模式如下（模式序号后标出的脚位是使用该模式时需要邦定的脚位）

模式一 OPT1, OPT2, OPT3, OPT4

五灯全部

L1 25%亮 50%亮 100% 闪 灭  
L2  
L3  
L4  
L5

模式二 OPT2, OPT3, OPT4

L1 闪 灭 亮 灭  
L2 灭 亮 亮 灭  
L3 灭 闪 亮 灭  
L4 灭 亮 亮 灭  
L5 亮 闪 亮 灭

模式三 OPT1, OPT3, OPT4

L1 闪灭（L1, L2 对闪） 灭  
L2 灭闪（L1, L2 对闪） 灭  
L3 闪 灭 灭 灭  
L4 灭 闪 灭 灭  
L5 灭 灭 亮 灭

模式四: OPT3, OPT4

L1 亮 亮 亮 闪 灭  
L2 灭 亮 亮 闪 灭  
L3 灭 灭 亮 灭 灭  
L4 亮 灭 亮 闪 灭  
L5 灭 亮 亮 闪 灭

（注：模式三中 L1 L2 两灯模式描述

按键按第一下，L1 闪，L2 灭，按第二下，L1 灭，L2 闪，按第三下，L1 L2 对闪，按第四下，L1 L2 灭。）

模式五: OPT1, OPT2 , OPT4 五灯全部

L1 25%亮 100%亮 闪 灭  
L2  
L3  
L4  
L5

模式六 OPT2 , OPT4

L1 亮 灭 灭 灭  
L2 灭 亮 灭 灭  
L3 灭 灭 亮 灭  
L4 灭 灭 亮 灭  
L5 灭 闪 灭 灭

模式七 OPT1, OPT4

L1 亮 灭 灭 闪 灭  
L2 灭 亮 灭 闪 灭  
L3 灭 灭 亮 闪 灭  
L4 灭 闪 灭 灭 灭  
L5 灭 灭 灭 亮 灭

模式八 OPT4

L1 亮 灭 灭 灭  
L2 灭 亮 灭 灭  
L3 灭 灭 闪 灭  
L4 亮 亮 闪 灭  
L5 灭 亮 闪 灭

模式九 OPT1, OPT2, OPT3

L1 亮 灭 闪 灭  
L2 亮 灭 闪 灭  
L3 亮 灭 闪 灭  
L4 灭 亮 灭 灭  
L5 闪 灭 亮 灭

模式十: OPT2, OPT3 五灯全部

L1 五 五 五 灭  
L2 灯 灯 灯 灭  
L3 来 同 同 灭  
L4 回 时 时 灭  
L5 闪 闪 亮 灭



模式十一 OPT1, OPT3 五灯全部

L1 100%亮 25%亮 闪 灭  
 L2  
 L3  
 L4  
 L5

模式十二 OPT3

L1 亮 亮 亮 灭 灭  
 L2 灭 亮 亮 灭 灭  
 L3 灭 灭 亮 灭 灭  
 L4 灭 灭 灭 亮 灭  
 L5 灭 灭 灭 闪 灭

模式十三 OPT1, OPT2

L1 亮 灭 灭 灭 灭  
 L2 灭 亮 灭 灭 灭  
 L3 灭 灭 亮 灭 灭  
 L4 灭 灭 灭 亮 灭  
 L5 灭 灭 灭 闪 灭

模式十四 OPT2

L1 亮 亮 亮 灭  
 L2 灭 亮 亮 灭  
 L3 灭 灭 亮 灭  
 L4 亮 灭 闪 灭  
 L5 灭 亮 闪 灭

模式十五 OPT1

L1 亮 亮 灭 灭  
 L2 灭 亮 灭 灭  
 L3 灭 亮 灭 灭  
 L4 灭 灭 闪 灭  
 L5 灭 灭 亮 灭

模式十六

L1 亮 亮 亮 闪 灭  
 L2 灭 亮 亮 闪 灭  
 L3 灭 亮 亮 闪 灭  
 L4 灭 灭 亮 闪 灭  
 L5 灭 灭 亮 闪 灭

五、PIN 脚功能描述

脚位	I/O	状态	功能说明	脚位	I/O	状态	功能说明
GND			电源负极	VDD			电源正极
OPT1~OPT4	I		绑定脚	L3B	O		推三极管
KEY	I		按键	L1~L5	O		LED 输出
SOS	I		SOS 模式选择	L2	O		LED 输出
TEST			测试脚				