




微信公众号



扫码加微信

一、LCD 全显图:



LCD1 参数: 1/3Bais 1/5Duty 4.5V; 5com*27seg 共 135 点;
MTP MCU&Masking IC 供电: 3.0V;

二、基本功能:

1. 温度范围: -10 to 50°C (14 to 122°F); 精度: +/-_1°C;
2. 湿度范围: 10% to 99%; 精度: +/-_5%;

温度 :大于量程的最大值显示“HH.H” 小于量程的最小值显示“LLL”

温度传感器未连接: 显示“--.-°C”或“--.-°F”; 湿度传感器未连接: 最低显示 10%;

3. 温湿度取样周期: 10 秒; 分辨精度: 0.1°C;
4. 温度单位: 按键"C/F"切换; 默认度 C;
5. Max/Min 同屏显示;
6. 按键提示音: 有源 BZ;
7. LED 背光: 按键点亮 30 秒背光, 无按键操作自动关闭;
8. LCD 显示或关闭功能;

二、按键规划:

1. 4 个按键: Clear/C|F/Light / LCD ON|OFF;
2. 一个硬件复位 Reset 按键;

三、按键操作:

- 1、Clear 键: 短按键清除 MaxMin 记录值;
- 2、C/F 键: 短按键温度单 C/F 转换;



东莞市琪芯电子有限公司

电话:13798528768, 0769-81555915 传真:85338927
邮箱:info@jfd-ic.com, QQ:1873357672
网址:www.jfd-ic.com 微信号:dqgxdz
Skype:junfuyu 阿里旺旺:qxmllcn
微信公众号:东莞市琪芯电子有限公司



微信公众号



扫码加微信

DL8257

温湿度 MaxMin 同屏

3、Light 键：短按键点亮 30 秒背光，无按键操作自动关闭；

4、LCD ON/OFF 键：短按键开启或关闭 LCD 显示；

LCD 显示关闭时，（1/2/3）按键无效；

5、Reset 键：短按键产品硬件复位，全显复位；

舒适度指示功能：

- （DRY）干燥：在任意温度下，相对湿度低于 40%RH。
 - A、湿度 0~19%，
 - B、湿度 20~29%，
 - C**、湿度 30~39%，
- （COMFORT）舒适：温度范围在（20~30）℃，相对湿度为（40~70）%RH。
- （WET）潮湿：在任意温度下，相对湿度高于 70%RH。
 - A、湿度 70~79%，
 - B、湿度 80~89%，
 - C**、湿度 90~100%，